

平成 23 年 8 月 15 日

愛染会従業員 殿

財団法人岡山県愛染会

トイレ洗面台 S 字トラップ破損の事故について

下記のとおり事故が発生しました。特に 1 名で作業を行う際は、作業現場に異常がないか確認をしてください。異常を発見した場合は職員に報告し、会の従業員が複数の事業所は、他の従業員にも異常内容を報告しましょう。また、体調不良が原因で大きな事故に繋がる場合もあります。体調管理には十分注意をしてください。

① 内容

- ・ トイレ洗面台の下部 S 字トラップが破損した事故が発生（H23 年 7 月）

② 発生状況

- ・ 現場の床は磁器タイルではなく、長尺タイルで毎回洗浄後にワックス掛けが必要箇所
- ・ 定期清掃における作業中にポリシャのヘッド部分を S 字トラップに接触させ水漏れが発生した。

③ 原因

- ・ 事業所での日常作業の内トイレの磁器タイル等の床に関しては PH7 での拭き上げに切り替えポリシャ掛けをなくしたが、今回はポリシャでの洗浄が必要であった。
- ・ 過去にも接触したことも考えられ、接触を繰り返す度に凹が進み結果的に水漏れが起きた可能性がある。
- ・ 平成 20 年 11 月に同様の事故が発生した際の作業取り決めは、S 字トラップの下部付近は手作業で行うとしたが、履行されていなかった（給与明細での周知のみ）。

④ 対策等

- ・ 常日頃より、清掃作業する前に（S 字トラップを含む）現場に異常がないかどうか確認点検する。
- ・ すでに破損している箇所は事業所職員に伝える。
- ・ 年に数回しか定期又は日常清掃がない場合ポリシャ掛けを必要とする場合は、S 字トラップの下部付近は手洗い又はデッキブラシによる洗浄を行う。