

平成28年10月14日

愛染会従業員 殿

公益財団法人岡山県愛染会

トイレ洗面台S字管（トラップ）破損の事故について

下記のとおり事故が発生しました。誰もが事故の当事者になりうる事例です。気の緩みや慣れ体調不良から大きな事故に繋がる場合もあります。体調管理等には十分注意をしてください。

① 内容

- ・ トイレ洗面台の下部S字管（トラップ）が全損した事故が発生（H28年9月）

② 発生状況

- ・ 現場の床は磁器タイルで、定期清掃ごとに毎回洗浄を行っている。
- ・ 作業中にポリシャのヘッド部分をS字管（トラップ）に接触させ全損させた。

③ 原因

- ・ 過去にも接触していたことが考えられ、接触を繰り返す度に傷みが進み又年数経過による腐食等も考えられ少しの衝撃にも耐えられなかった。
- ・ 過去にも同じ場所でのポリシャによる洗浄経験があり、慣れから起きた事故。

④ 対策等

- ・ 清掃作業する前のミーティングで今回の事故を受けS字管（トラップ）のポリシャ破損事故があったことを出定者全員に伝える危険予知活動を徹底し風化させない。
- ・ 常日頃よりS字管（トラップ）の下部がポリシャのヘッドと接触するかどうか点検確認しておく。
- ・ ポリシャ掛けに自信がない方はS字管（トラップ）の下部付近は手洗い又はデッキブラシによる洗浄を行ない、ポリシャ掛けをしない。
- ・ 上記以外にも、日頃日常清掃を実施していない事業所での定期清掃では、気の付かない点や注意すべき点などがあるので、清掃作業する前のミーティング等で全員で確認することが必要。